



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий НРМБ ДОУ
«Детский сад «В гостях у сказки»
А.А. Денисова
Приказ № 423 -О
от « 01 » октября 2021г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 628331, РФ, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт Пойковский, 1 мкр, здание 36

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (-услуг): образование дошкольное, предоставление услуг по дневному уходу за детьми, образование дополнительное детей и взрослых

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5576,0 кв. м.
- часть здания - этажей (или помещение на - этаже), кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10 000 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование –согласно Уставу, сокращенное наименование): Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «В гостях у сказки»(НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у сказки»)

Адрес места нахождения организации: РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пгт Пойковский, 1 микрорайон, здание 36

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент образования и молодежной политики Администрации Нефтеюганского района, 628309, РФ,

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, 3-й мкр. 21дом.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: **дошкольное образование**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **200 детей.**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте с 12-часовым пребыванием.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети дошкольного возраста (от 1,5 до 8 лет).**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):**нет**

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Установлен дорожный знак «парковка для инвалидов». (Фото № 2) На дорожном покрытии парковки нет разметки мест для стоянки автомашины инвалида и не продублирован знак «инвалид»
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствует необходимость
3	Адаптированные лифты	Имеются. (Фото № 15)
4	Поручни	Лестницы оборудованы поручнями. На поручнях отсутствует рельефное обозначение этажей, полосы об окончании перил, отсутствуют горизонтальные завершающие. В санитарных узлах отсутствуют поручни. Лестница со стороны центрального входа не оборудована поручнями. (Фото № 6, 9, 10, 12, 13) Работа по адаптации объекта: Организована помощь (сопровождение) со стороны персонала ДОУ.
5	Пандусы	Есть, соответствуют требованиям. (Фото № 6, 10)
6	Подъемные платформы (аппарели)	Не требуются
7	Раздвижные двери	Отсутствуют
8	Доступные входные группы	1. Главный вход (Фото №7, 8) высота порога в дверном проеме не соответствует требованиям и составляет 3,5 см; Ширина дверного проема составляет 120 см (для открытия второй двери требуется помощь персонала); 2. Эвакуационные выходы не оборудованы пандусами; (Фото № 11, 12, 13) высота порога в дверном проеме не соответствует требованиям и составляет 3,5 см; Работа по адаптации объекта: Организована помощь (сопровождение) со стороны персонала ДОУ.
9	Доступные санитарно-	Ширина дверного проема 78 см; сантехника не

	гигиенические помещения	оборудована поручнями; имеются пороги высотой 4,5 см; (Фото № 16, 17) Работа по адаптации объекта: Организована помощь (сопровождение) со стороны персонала ДОУ.
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствует. (Фото № 7, 8, 11, 15)
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Соответствует (Фото № 5, 6,7,8,9, 11, 12, 13)
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	1. Установлены тактильные пиктограммы: пути эвакуации, направления движения по зданию; 2. По периметру дверных проемов наклеена контрастная (желтая) сигнальная лента; 3. На прозрачных поверхностях дверей нанесена контрастная маркировка в виде желтых кругов D 20мм; 4. Кнопка «Вызов персонала» (перед входом в здание), обозначенная тактильной табличкой со шрифтом Брайля 5. На первой и последней ступеньках лестниц установлена контрастная (желтая), противоскользящая тактильная полоса 6. На перилах наклеены наклейки со шрифтом Брайля «начало поручня», «окончание поручня»; 7. На парковке установлен знак «Парковка для инвалидов»; 8. На территории перепады высоты обозначены контрастным (желтым) цветом. 9. Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации. (Фото № 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13) <u>Отсутствуют:</u> Акустические средства информации. Тактильная разметка на полу;

		Вывеска с названием учреждения, графиком работы учреждения, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Работа по адаптации объекта: Организована помощь (сопровождение) со стороны персонала ДОУ, что позволяет инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, получить информацию в полном объеме.
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Для дублирования звуковой информации зрительной, необходимой для инвалидов по слуху – имеется: 1. Кнопка «Вызов персонала» (перед входом в здание), обозначенная тактильной табличкой со шрифтом Брайля 2. На перилах наклеены наклейки со шрифтом Брайля «начало поручня», «окончание поручня»; 3. На парковке установлен знак «Парковка для инвалидов»; 4. Имеются световые указатели направления движения к выходу. Над эвакуационными выходами имеются световые таблички «ВЫХОД». (Фото № 6, 7) Работа по адаптации объекта: Организована помощь (сопровождение) со стороны персонала ДОУ, что позволяет инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, получить информацию в полном объеме.
14	Иные:	-

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Организовано.
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Отсутствует необходимость
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Организовано (приказ НРМБ ДОУ «Детский сад «В гостях у сказки» от 24.09.2021г. № 406-О «О назначении ответственного лица»
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Организовано.
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Услуги с использованием русского жестового языка для инвалидов по слуху не организованны.
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для	Транспортные средства в НРМБ ДОУ «Детский сад «В гостях у сказки» отсутствуют

	инвалидов	
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организовано.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Не организовано
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован: http://в-гостях-у-сказки-пойковский.рф/
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует необходимость
12	Иные	Нет

V.ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ – ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ п/ п	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальна я	«Б» специально выделенны е участки и помещения	«ДУ» Доступность условная: доп. помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Передвигающиеся на креслах-колясках			+	
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата			+	
3	с нарушениями зрения			+	
4	с нарушениями слуха			+	
5	с нарушениями умственного развития	+			

VI. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЕМУСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	<u>Автостоянка и парковка:</u> Нанести на дорожное покрытие парковки разметку мест для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске - 6,0 х 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м; На дорожном покрытии продублировать знак «инвалид».	2022-2030 год (согласно Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг)
2	<u>Лестница (внутри здания):</u> Нанести на поручни рельефное обозначение этажей, полосы об окончании перил, горизонтальные завершающие. Установить тактильную плитку за 0,8 м до начала марша по длине лестницы. Оборудовать лестницу со стороны центрального входа поручнями	2022-2030 год (согласно Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг)
3	<u>входные группы:</u> Оборудовать переносным пандусом для дверных порогов или снизить высоту дверных порогов. <u>Эвакуационные выходы</u> оборудовать пандусами или подъемниками.	2022-2030 год (согласно Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг)
4	<u>Санитарно-гигиенические помещения:</u> Установить двери в ширину не менее 90 см. Установить ширину в дверном проеме не менее 90 см. Установить поручни возле сантехники в планируемой к переоборудованию группе для инвалидов и в медицинском кабинете. Предусмотреть установку поручней учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины. Установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03м. Около унитаза стационарный поручень	2022-2030 год (согласно Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг)

	разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1м). Установку поручней раковины (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04м) При переустройстве придерживаться ГОСТ Р 51261-2017. Снизить высоту дверных порогов или оборудовать плавным спуском (подъемом)	
5	<u>Системы информации на объекте:</u> Установить акустические средства. Установить информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельеф знаков. Установить тактильную разметку на полу; При входе в объект установить вывеску с названием учреждения, графиком работы учреждения, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2022-2030 год (согласно Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг)
6	Услуги тьютора	При наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации инвалида
7	Оборудовать в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой.	2022-2030 год (согласно Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг)

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	<u>Вход на территорию:</u> Оборудовать вход на территорию кнопкой вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника. Нанести тактильно-контрастные наземные и напольные указатели, тактильные средства	2022-2030 год (согласно Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов)

	информации. Установить информацию (рядом с калиткой) об ОСИ.	объектов и услуг)
2	<u>Пути движения по территории:</u> Снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью или оборудовать плавным спуском. Установить информацию о пути движения и (или) установить мнемосхему.	2022-2030 год (согласно Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг)
3	<u>Входная площадка (перед дверью):</u> Установить тактильную плитку (конусы) перед дверью по ширине проёма	2022-2030 год (согласно Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг)

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ(К): ДП-И (О, Г, С, У)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата 27.10.2021г. ТИС-Югры
(наименование сайта, портала)

Комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры:

заведующий
должность
заместитель заведующего
должность

Денисова А.А.
Ф.И.О.
Березовикова И.В.
Ф.И.О.


подпись

подпись

председатель Нефтеюганской районной
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
должность

Ческидова Э. Н.
Ф.И.О.



подпись



Фото №1. Вход на территорию



Фото №2. Вход на территорию




Фото № 3.
Территория ДОУ

Фото № 4.
Территория ДОУ



Фото № 5.
Территория ДОУ



Фото № 6.
Пандус наружный

Фото №7
Входная дверь.
Центральный вход.



Фото №8.
Вход. Тамбур.



Фото №9
Лестница со стороны
центрального входа



Фото №10 . Переносной пандус



фото № 11. Эвакуационный выход



Фото № 12. Лестница со стороны эвакуационного выхода



Фото №13. Лестница со стороны эвакуационного выхода



Фото № 14. Путь движения. 1 этаж.



Фото № 15. Путь движения. 1 этаж.




Фото № 15. Лифт.




Фото №16. Санитарно-гигиеническое помещение.




Фото №17. Санитарно-гигиеническое помещение.



Фото №18



Фото №19



Фото № 20



Фото №21



Фото № 22



Фото №23



Фото № 24



Фото № 25